



"BANDIT III"

**WELDING HELMET / CASQUE DE SOUDEUR /
CASCO DE SOLDAR**

LIFT FRONT #10 SHADE LENS
VERRES FILTRANTS NO 10 RELEVABLES
LENTES DE SOMBRA N.° 10 DE ELEVACIÓN FRONTAL

FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES / CARACTERÍSTICAS:

- 5-1/4" x 4-1/2" #10 Shade Lens / Verre filtrant no 10 de 5 1/4" x 4 1/2"
(133,3mm x 114,3mm) / Lente de sombra n.° 10 de 5 1/4" x 4 1/2"
(133,4mm x 114,3mm)
- Lightweight, tough, durable welding helmets / Casques de soudage
légers, résistants et durables / Cascos de soldar livianos, resistentes y
durables
- Great for the do-it-yourselfer / Convient parfaitement aux bricoleurs
/ Estupendos para hágalo usted mismo
- Meets ANSI Z87.1 and CE EN175 safety standards / Conforme aux
normes ANSI Z87.1 et CE EN175 en matière de sécurité / Cumple con
las normas de seguridad ANSI Z87.1 y CE EN175

55672



Forney®

SINCE 1932

▲ WARNING: Cancer & Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov. Welding fumes can be hazardous to your health. We recommend you use a N95 or N95V Respirator (for welding fumes) while welding. Read and understand the respirator information and always follow the recommended safety precautions. To protect your eyes use appropriate shade filter lenses and clear black lens must be fitted to the fixed frame portion of flip front helmet.

▲ AVERTISSEMENT : Cancer et effet nocif sur la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov. Les fumées de soudage peuvent être nocives pour votre santé. Nous vous recommandons d'utiliser un respirateur N95 ou N95V pendant le soudage. Lire et s'assurer de comprendre les renseignements concernant le respirateur et toujours respecter les mesures de sécurité recommandées. Pour protéger les yeux, utiliser des lentilles à verre teinté; des lentilles noires transparentes doivent être fixées sur la portion fixe du cadre de la visière avant du casque.

▲ ADVERTENCIA: Cáncer y daño en la función reproductora – www.P65Warnings.ca.gov. Los vapores de soldadura pueden resultar peligrosos para la salud. Recomendamos el uso de una máscara de respiración N95 o N95V (para vapores de soldadura) mientras se realizan tareas de soldadura. Lea y comprenda la información de la máscara de respiración y siga las precauciones de seguridad sin excepción. Para proteger sus ojos, utilice lentes con filtro de sombra adecuado; la lente negra transparente debe estar colocada en la parte del marco rígido de la máscara con visor rebatible.

55672



MADE IN TAIWAN / FABRIQUÉ À TAIWAN /
HECHO EN TAIWÁN • VID: 11410