
ASSEMBLY INSTRUCTION

DDP-2531


PARTS

Content box 1:


Ⓐ		M6x50=34+2x
Ⓑ		M6x30=44+2x
Ⓒ		M6x16=40+2x
Ⓓ		3.0x8=38+2x
Ⓔ		=6x
Ⓕ		=2x
Ⓖ		=12x
Ⓗ		=4x




Content box 2:




Content box 3:




Content box 4:



Content box 5:




Content box 6:




ASSEMBLY

1




A — x8

2




B — x8

3




B — x16

4




A — x14
B — x6

5



A — x10
B — x2


6



A — x2
B — x8
D — x2


ASSEMBLY

7




D x8
H x2


8




D x8
H x2




9



10





11



B x4

12







C x8
E x4

ASSEMBLY


13





C		x4
E		x2



14









C		x16
F		x2
G		x12

15





C		x12
D		x20