



TOOLS

TL13713

SOLDERING IRON | *HIERRO PARA SOLDAR*

- Fast heating element
- UL Listed
- Includes safety stand
- *Elemento de calentamiento rápido*
- *Aprobado por UL*
- *Incluye soporte de seguridad*

Instructions

1. Plug into 120 Volt outlet.
2. Place on stand and allow time to warm.
3. Place tip of soldering iron on the wire to be soldered.
4. Touch solder to wire and let wire absorb melted solder.
5. Remove iron and place on stand.
6. Allow wire to cool.
7. Unplug soldering iron.
8. Allow soldering iron to cool before storage.

Instrucciones

1. *Conecte a 120 voltios de salida.*
2. *Coloque sobre el soporte y espere a que se caliente.*
3. *Coloque la punta del hierro para soldar en el cable que se va a soldar.*
4. *Coloque la soldadura sobre el cable y permita que el cable absorba la soldadura derretida.*
5. *Retire el hierro para soldar y coloque en el soporte.*
6. *Deje enfriar el cable.*
7. *Desconecte el hierro para soldar.*
8. *Permita que se enfríe el hierro para soldar antes de guardarlo.*

WARNING:

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Always disconnect power at source before working on electrical circuits. Unplug soldering iron after each use. Do not leave unattended. Do not use soldering iron to pry wires loose, may cause solder splashes. Do not touch hot tip. Always rest hot iron on stand to prevent risk of fire or burns. Do not use near combustible materials. Do not use with damaged power cord. Allow soldering iron to cool before storage. Always wear safety protection when using soldering iron.

ADVERTENCIA :

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Siempre desconecte la energía desde la fuente antes de trabajar en circuitos eléctricos. Desenchufe el hierro para soldar después de cada uso. No lo deje sin supervisión. No emplee el hierro para soldar para soltar cables, ya que puede provocar que la soldadura salpique. No toque la punta caliente. Siempre coloque el hierro caliente en el soporte para evitar el riesgo de incendios o quemaduras. No lo utilice cerca de materiales combustibles. No lo utilice si el cable de enchufe está dañado. Permita que el hierro para soldar se enfríe antes de guardarlo. Siempre use protección de seguridad para los ojos cuando manipule el hierro para soldar.

**premium.
industrial.
products.**