



INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONARCH
SPECIALTIES INC.

I 3308

TABLE D'APPOINT -
METAL BRUN STARDUST AVEC VERRE TREMPE

ACCENT TABLE -
STARDUST BROWN METAL WITH TEMPERED GLASS







**POUR DE L'ASSISTANCE OU POUR COMMANDER
DES PIÈCES CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT
DE SERVICE À LA CLIENTÈLE.**





**FOR ASSISTANCE OR TO ORDER PARTS
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT**

WWW.MONARCHSERVICE.COM

LISTE DES PIÈCES
PARTS LIST

PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
1		<p align="center">LEG PATTE</p>	2
2		<p align="center">STRETCHER CHÂSSIS</p>	2
3		<p align="center">FRAME CADRE</p>	1
4		<p align="center">GLASS TOP SURFACE EN VERRE</p>	1

LISTE DES PIÈCES DE MONTAGE
HARDWARE LIST


PIÈCE / PART #	IMAGE	DESCRIPTION	QTY / QTÉ
A		<p align="center">ASSEMBLING BOLT - Ø1/4" X 1 1/8"</p> <p align="center">BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø1/4" X 1 1/8"</p>	4
B		<p align="center">ASSEMBLING BOLT - Ø1/4" X 1/2"</p> <p align="center">BOULON D'ASSEMBLAGE - Ø1/4" X 1/2"</p>	8
C		<p align="center">CLEAR BUMPER - Ø1/4"</p> <p align="center">COUSSINET TRANSPARENT - Ø1/4"</p>	4
D		<p align="center">HEX KEY</p> <p align="center">CLÉ HEXAGONALE</p>	1




OUTIL DE VÉRIFICATION DE DIMENSIONS DES PIÈCES
HARDWARE DIMENSIONS VERIFICATION TOOL



ÉTAPE / STEP 1



ÉTAPE / STEP 2



ÉTAPE / STEP 3



ÉTAPE / STEP 4

