



## GREAT STUFF PRO™ Gaps & Cracks Polyurethane Foam Sealant Kit Instructions

### INSTRUCTIONS :

**Read entire can label carefully.**

Failure to follow all directions can result in injury or death.

Recommended usage temperature: 60-90°F (15-32°C) Optimal 75°F (23°C)

Handle responsibly. Plan. Prepare. Practice.

Use protection to avoid all contact with skin and eyes, such as gloves and safety glasses.

**SHAKE** vigorously - minimum 60 seconds.

Invert can and screw onto adapter of the foam applicator gun.

Adjust flow control screw on back of foam applicator gun to an open position.

Immediately press trigger to fill applicator gun with foam while dispensing into an appropriate waste receptacle.

Keep can inverted during use.

Use flow control screw to adjust bead size.

Tighten the flow control screw until fully closed for storage. Use can within 30 days of initial use.

Store upright with foam applicator gun attached.

To reuse, shake well. Adjust flow control to an open position.

Fill gaps <50%. Mist water to speed cure. Not to be used for filling closed cavities or voids.

If product does not flow easily, do not force product from can.

### CHANGING CANS :

Always leave a can of foam attached to gun, with the flow control screw closed.

When ready to change cans, shake the new can of foam - minimum 60 seconds. Unscrew empty can.

Use GREAT STUFF™ Foam Cleaner to clean uncured foam from gun assembly.

Immediately screw on new can of foam.

Immediately press the trigger to fill gun with foam.

**NEVER** leave a gun without a can of foam attached unless it has been thoroughly cleaned with GREAT STUFF™ Foam Cleaner.

### CLEAN UP :

For uncured foam, use GREAT STUFF™ Foam Cleaner or acetone.

Skin and cured foam – all adhesive must be mechanically removed or allowed to wear off in time.

GREAT STUFF PRO™ Gaps & Cracks Polyurethane Foam Sealant not for use in aviation, or food/beverage contact, or as structural support in marine applications.

**For questions and concerns, contact:  
customerservice@mpexport.com**



## GREAT STUFF PRO™ Gaps & Cracks Sellador de Espuma Poliuretano Instrucciones

**INSTRUCCIONES : Lea atentamente toda la etiqueta.**

No seguir todas las indicaciones puede provocar lesiones o la muerte.

Temperatura de uso recomendada: 15-32 °C, (60-90°F); Óptima 23 °C (75 °F)

Maneje el producto responsablemente. Planifique. Prepare. Practique.

Use protección para evitar todo contacto con la piel y los ojos (p. ej., guantes y anteojos de seguridad).

**AGITE** vigorosamente, mínimo 60 segundos.

Voltee la lata y enrósquela en el adaptador de la pistola aplicadora de espuma.

Ajuste el tornillo de control de flujo en la parte posterior de la pistola aplicadora de espuma a la posición abierta. Inmediatamente presione el gatillo para llenar la pistola aplicadora con espuma al desecharla en un receptáculo de desechos vacío.

Mantenga la lata en posición invertida durante el uso.

Use el tornillo de control de flujo para ajustar el tamaño de la gota.

Para guardar el producto, apriete el tornillo de control de flujo hasta que esté completamente cerrado. Utilice la lata dentro de los 30 días del uso inicial.

Almacénelo en posición vertical con la pistola aplicadora unida.

Para reutilizar, agite bien. Ajuste el control de flujo a una posición abierta.

Llenar espacios < 50 %. Rocíe agua para acelerar el curado. No se debe utilizar para rellenar cavidades o vacíos cerrados.

Si el producto no fluye fácilmente, no intente forzar el producto para sacarlo de la lata.

### **CAMBIO DE LATA :**

Siempre deje una lata de espuma unida a la pistola, con el tornillo de control de flujo cerrado.

Cuando esté listo para cambiar la lata, agite la lata nueva de espuma durante - mínimo 60 segundos.

Desatornille la lata vacía. Utilice el Limpiador de espuma GREAT STUFF™ para limpiar la espuma sin curar del ensamble de la pistola.

Desatornille inmediatamente la nueva lata de espuma. Presione inmediatamente el gatillo para llenar la pistola con espuma.

**NUNCA** deje una pistola sin una lata de adhesivo unida, a menos que la haya limpiado muy bien con el Limpiador de espuma GREAT STUFF™.

### **LIMPIEZA :**

Para limpiar la espuma sin curar, utilice el Limpiador de espuma GREAT STUFF™ o acetona. El adhesivo curado sobre la piel y las superficies sólidas debe extraerse por medios mecánicos o esperar a que se desgaste con el paso del tiempo.

No apto para usar en aviación, para estar en contacto con alimentos o bebidas, o como soporte estructural en aplicaciones de marina.

**Para cualquier duda o pregunta, comuníquese con un representante aquí: [customerservice@mpexport.com](mailto:customerservice@mpexport.com)**

Great Stuff es una marca comercial o marca registrada de afiliados de Dupont de Nemours, Inc. Utilizada bajo licencia por M&P Export Management Corporation.